



POHLED VÝCHODNÍ-ULIČNÍ



POHLED ZÁPADNÍ



POHLED VÝCHODNÍ



LEGENDA POVRCHŮ

- ① - Stávající povrch panelu se štukovou omítkou
- ② - Stávající povrch panelu s fasádním nátěrem
- ③ - Stávající povrch panelu - tenkovrstvá omítk
- ④ - Plastová okna a dveře
- ⑤ - Stávající oplechování
- ⑥ - Stávající fasádní obklad
- ⑦ - Stávající betonové zábradlí
- ⑧ - Stávající betonové zábradlí s hnědočerveným nátěrem
- ⑨ - Stávající větrací otvory
- ⑩ - Stávající oplechování atiky
- ⑪ - Původní dřevěné výplně otvorů
- ⑫ - Držák satelitu (antény)
- ⑬ - Střešní svody a žlaby
- ⑭ - Odvod vody z lodžii
- ⑮ - Zasklení lodžii
- ⑯ - Konstrukce zasklení lodžii s božnicemi a střešnou
- ⑰ - Hliníkové venkovní schodiště se zábradlím
- ⑱ - Klimatizační jednotka
- ⑲ - Dilatace mezi objekty
- ⑳ - Kovové mříže
- ㉑ - Původní betonové schodiště s ocelovým zábradlím
- ㉒ - Roleta zastírkovací
- ㉓ - Potrubí VZT, odtah z restaurace

PROFIREVIT s.r.o., Ivana Olbrachta 2591, 272 01 Kladno				
Vypracoval	Odpovědný projektant	HIP		
Ing. Petr Novák	Ing. Petr Novák	Ing.Arch.Zdeněk Parduba	MĚŘITKO	1:100
REVITALIZACE PANELOVÉHO DOMU V ULICI VAŠATOVA 3217, 3218 3221 A TYRŠOVA 3222, Kladno			FORMÁT	4 x A4
			DATUM	7/2018
			STUPEŇ	DSP
POHLEDY –STÁVAJÍCÍ STAV			Č. VÝKRESU D.1.1.B.11	Č. KOPIE