


POHLED JIŽNÍ




POHLED SEVERNÍ



LEGENDA POVRCHŮ

- ① – Stávající povrch panelu se štukovou omítkou
- ② – Stávající povrch panelu s fasádním nátěrem
- ③ – Stávající povrch panelu – tenkovrstvá omítka
- ④ – Plastová okna a dveře
- ⑤ – Stávající oplechování
- ⑥ – Stávající fasádní obklad
- ⑦ – Stávající betonové zábradlí
- ⑧ – Stávající betonové zábradlí s hnědočerveným nátěrem
- ⑨ – Stávající větrací otvory
- ⑩ – Stávající oplechování atiky
- ⑪ – Původní dřevěné výplně otvorů
- ⑫ – Držák satelitu (antény)
- ⑬ – Střešní svody a žlaby
- ⑭ – Odvod vody z lodžii
- ⑮ – Zasklení lodžii
- ⑯ – Konstrukce zasklení lodžii s bočnicemi a střechou
- ⑰ – Hliníkové venkovní schodiště se zábradlím
- ⑱ – Klimatizační jednotka
- ⑲ – Dilatace mezi objekty
- ⑳ – Kovové mříž
- ㉑ – Původní betonové schodiště s ocelovým zábradlím
- ㉒ – Roleta zastíhovací
- ㉓ – Potrubí VZT, odtah z restaurace

PROFIREVIT s.r.o., Ivana Olbrachtova 2591, 272 01 Kladno				
Vypracoval Ing. Petr Novák	Odpovědný projektant Ing. Petr Novák	HIP Ing. Arch. Zdeněk Parduba		
REVITALIZACE PANELOVÉHO DOMU V ULICI VAŠATOVA 3217, 3218 3221 A TYRŠOVA 3222, Kladno			MĚŘÍTKO	1:100
			FORMÁT	4 x A4
			DATUM	7/2018
			STUPEŇ	DSP
POHLEDY – STÁVAJÍCÍ STAV			C. VÝKRESU D.1.1.B.10	C. KOPIE